

Schornsteininspektionen müssen mindestens alle 2 Jahre und bei stark belasteten Anlagen auch öfters durchgeführt werden. Durch eine sachkundige Inspektion können wir Mängel und Reparaturbedarf rechtzeitig entdecken bevor kostenintensive Reparaturmaßnahmen entstehen.

Unser Angebot umfasst:

- Begehung der Schornsteinanlage über den intakten Steigang
- Erfassen von ausgewählten technischen Daten
- Sachkundigenprüfung der Steigschutzanlagen nach DIN EN 353-1
- Begutachtung der Blitzschutzanlagen
- Inspektionsbericht einschließlich
- Fotodokumentation



Weitere Arbeiten auf Anfrage

- Drohnen- und personengeführte Befahrungen
- Prüfung von Stahlbandagen/Wartungsbühnen
- Angebot zur Beseitigung der festgestellten Mängel